

BULLETIN DE SERVICE


Objet : Recommandation pour hivérissassions balais JOHNSTON VT651/801

Publié : 1 octobre 2014

Page 1 sur 4

Étape 1.

Drainer le réservoir en enlevant les bouchons à l'arrière. Réinstaller lorsque vide.



Étape 2.

Ouvrir la valve sur le côté de la benne.



Étape 3.

Fermer la valve lorsque l'eau s'est complètement écoulée.

BULLETIN DE SERVICE

Objet : Recommandation pour hivérissations balais JOHNSTON VT651/801

Publié : 1 octobre 2014


Page 2 sur 4

Étape 4.

Retirer le filtre à eau et ouvrir la valve de drain

Enlever le couvercle et le filtre et laisser l'eau s'écouler

Ouvrir la valve et refermer lorsque l'eau s'est écoulée



Étape 5.

Pousser la tige et drainer

Pousser la tige et relâcher lorsque l'eau s'est écoulée complètement. Réinstaller le filtre et le couvercle.



BULLETIN DE SERVICE

Objet : Recommandation pour hivérissations balais JOHNSTON VT651/801

Publié : 1 octobre 2014

Page 3 sur 4

Étape 6.

Démarrer le moteur du camion et attendre que l'air atteigne la pression maximale.

Étape 7.

Démarrer le moteur auxiliaire et aller au tableau du menu principal et sélectionner le #11



Étape 8.

Sélectionner le numéro 4 et suivre les instructions au panneau d'affichage



BULLETIN DE SERVICE

Objet : Recommandation pour hivérissations balais JOHNSTON VT651/801

Publié : 1 octobre 2014

Page 4 sur 4

Étape 9.

Exécuter la procédure au moins deux (2) fois et s'assurer qu'il n'y a plus d'eau expulsée. S'il y a encore de l'eau qui s'écoule répéter la procédure de nouveau.

Étape 10.

Si l'appareil est munie de l'option SUPAWASH (pompe à eau à haute pression) enlever le capuchon du centre sur la pompe et assurer vous qu'il n'y a pas d'eau.

S'il y a de l'eau, enlever le boyau d'alimentation et laisser l'eau s'écouler.

